

**INHIBITOR KOROZE PCG** číslo verze: 4.1 datum revize: 29.01.2021

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

**POPIS VÝROBKU:**

**INHIBITOR KOROZE PCG** je prémiový inhibitor koroze pro železo, (nerezovou) ocel a neželezné kovy (např. bronz (Cu/Sn), měď, mosaz (Cu/Zn) a hliník) v kyselém neoxidačním médiu. Inhibitor PCG vykazuje dobrou ochranu oceli i proti kyselině chlorovodíkové. Inhibitor PCG může být dokonce použit v případech, nebo k odstranění inkrustace a organické usazeniny kyselinami a v případech odstranění vrstev oxidu kovu mordantní roztoky.

**POUŽITÍ:**

**INHIBITOR KOROZE PCG** aplikujte pomocí nástřiku, nebo štětcem nanášejte na čištěné místo a nechte působit. Výrobek je ředitelný vodou. Inhibitor koroze PCG je nejlepší při aplikaci v dávce mezi 0,5 % a 2 %. Přesné potřebné množství závisí na kyselosti, teplotě a musí se stanovit pokusem. Ošetřované místo po aplikaci opláchněte dostatečným množstvím vody.

**TECHNICKÁ DATA:**

skupenství	kapalné
pH (20 °C)	6
bod tání/tuhnutí	0 °C
hořlavost	nehořlavé
barva	zlatá
UFI	Q5A8-00YT-E101-DG2Y

**NEBEZPEČÍ****UPOZORNĚNÍ:**

**Standardní věty nebezpečnosti:** H302-Zdraví škodlivý při požití. H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318-Způsobuje vážné poškození očí. H400-Vysoce toxický pro vodní organismy. H411-Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P260-Nevdechujte prach/mlhu. P280-Používejte ochranné brýle. P301+P330+P331 **PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 **PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte lékaře. P390-Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P501-Odstraňte obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

**LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:**

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +25 °C.

1 l, 10 l kanystr, 200 l sud, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 350001.