

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

### POPIS VÝROBKU:

**ODMAŠŤOVAČ PETRIX** je bezoplachový odmašťovací prostředek se zvýšenou rychlostí odparu, určený pro dokonalé odstranění ropných látek a smíšených nečistot ze strojních dílů a součástí. Určen pro ruční mytí i pro odmašťovací stojany. Výrobek se nesmí ředit vodou!!!

### POUŽITÍ:

**ODMAŠŤOVAČ PETRIX** pro odmašťování a čištění nepřístupných míst strojních součástí, elektromotorů a dílů, které nesmí přijít do styku s vodou. Naneste štětcem nebo nastříkáním na znečištěné místo a nechte odpařit. Elektrozařízení musí být odpojena od zdroje elektrického proudu.

### TECHNICKÁ DATA:

skupenství	kapalné
pH	6-8 (neředěno)
hořlavost	údaj není k dispozici
barva	bezbarvé
UFI	46X0-W06E-X00P-QTE6

### NEBEZPEČÍ



### UPOZORNĚNÍ:

**Standardní věty nebezpečnosti:** H304-Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P210-Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310-**PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P331-**NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. P378-K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P235-Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405-Skladujte uzamčené. P501-Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

### LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +25 °C.

10 l, 25 l, 40 l kanystr, 200 l sud, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 340.