

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

POPIS VÝROBKU:

ALLTRIX G-1 je vysoce koncentrovaný odmašťovací a čistící prostředek určený k čištění většiny vodou omyvatelných povrchů. Je netoxický a nehořlavý. Lze ředit vodou až do poměru 1:100 dle znečištění. Vhodný k čištění olejů, tuků, sazí, pryskyřic. Myje silně znečištěné podlahy, stroje, motory a jiné průmyslové nečistoty. Nahrazuje benzín a ostatní toxické prostředky. Nedoporučuje se na barevné kovy a hliník. Vhodný pro strojní, ruční i tlakové vytí. Velmi účinný a úsporný. Lze dodat verzi s omezenou pěnivostí.

POUŽITÍ:

ALLTRIX G-1 se používá k čištění a odmašťování povrchů (nedoporučuje se na hliník a barevné kovy), strojů, součástek, podlah, aj. Používá se v průmyslu, autoopravnách, potravinářství a všude tam, kde je nutné odstranit nečistoty a mastnoty. Nanáší se natíráním, stříkáním, nebo ponořením a nechá se několik minut působit. Poté se opláchne vodou, nebo setře suchým či mokřým hadrem. Verze s omezenou pěnivostí je vhodná do mycích podlahových strojů, mycích linek a pro tlakové mytí. Před použitím vyzkoušejte na malé části povrchu, který budete čistit! Obsahuje hydroxidy!

TECHNICKÁ DATA:

skupenství	kapalné
pH (20 °C)	13-14
bod tání/tuhnutí	-5 °C
hořlavost	nehořlavé
barva	nažloutlá až žlutá
UFI	VK80-E0J5-E00W-YVJQ

NEBEZPEČÍ



UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty nebezpečnosti: H290-Může být korozivní pro kovy. H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P280-Používejte ochranné brýle/obličejový štít/ochranné rukavice. P301+P330+P331+311-**PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INF. STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353-**PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části i oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338: **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405-Skladujte uzamčené. P501-Odstraňte obal předním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +30 °C.

10 l, 25 l, 40 l kanystř, 200 l sud, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 100.