

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

## POPIS VÝROBKU:

**ALLTRIX G-2 1:10** je odmašťovací a čistící prostředek určený k čištění většiny vodou omyvatelných povrchů. Neobsahuje hydroxidy, fosfáty a chlorované uhlovodíky. Je netoxický a nehořlavý. Je šetrný k většině povrchů včetně barevných kovů, lakovaných povrchů, hliníku a skla. Odstraňuje oleje, tuky, pryskyřice a jiné nečistoty. Vhodné pro ruční, strojní i tlakové mytí.

## POUŽITÍ:

**ALLTRIX G-2 1:10** se používá k čištění a odmašťování většiny povrchů, strojů, součástek, podlah, motorů. Díky svým vlastnostem je vhodný i na hliník a lakované povrchy. Používá se v průmyslu, autoopravnách, potravinářství a všude tam, kde je nutné šetrně odstranit nečistoty a mastnoty. Nanáší se natíráním, stříkáním nebo ponořením a nechá se několik minut působit. Poté se spláchne vodou nebo setře suchým či mokřým hadrem. Zvýšením tlaku a teploty se výrazně zvyšuje účinnost.

## TECHNICKÁ DATA:

skupenství	kapalné
pH (20 °C)	11-12
bod tání/tuhnutí	-5 °C
hořlavost	nehořlavé
barva	bezbarvá
UFI	A8GY-C0W6-1003-TA3K

## VAROVÁNÍ



## UPOZORNĚNÍ:

**Standardní věty nebezpečnosti:** H302-Zdraví škodlivé při požití. H315-Dráždí kůži. H317-Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318-Způsobuje vážné poškození očí. H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H373-Může způsobit poškození dýchacích cest (inhalačně) při prodloužené nebo opakované expozici. H400-Vysoce toxický pro vodní organismy. H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H302+H332-Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P264-Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280-Používejte ochranné brýle/obličejový štít/ochranné rukavice. P305+P351+P338 **Při zasažení očí:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313-Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501-Odstraňte obal předním oprávněnou osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

## LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +10°C - +25°C. Neskladujte na přímém slunci.

25 l, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 11010.