

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

## POPIS VÝROBKU:

**ALLTRIX G-2 F** je odmašťovací a čistící prostředek určený k čištění většiny vodou omyvatelných povrchů. Neobsahuje hydroxidy, fosfáty a chlorované uhlovodíky. Je netoxický a nehořlavý. Lze ředit vodu dle znečištění. Je šetrný k většině povrchů včetně barevných kovů, lakovaných povrchů, hliníku a skla. Odstraňuje oleje, tuky, pryskyřice a jiné nečistoty. Vhodné pro ruční, strojní i tlakové mytí.

## POUŽITÍ:

**ALLTRIX G-2 F** se používá k čištění a odmašťování většiny povrchů, strojů, součástek, podlah, motorů. Díky svým vlastnostem je vhodný i na hliník a lakované povrchy. Používá se v průmyslu, autoopravnách, potravinářství a všude tam, kde je nutné šetrně odstranit nečistoty a mastnoty. Nanáší se natíráním, stříkáním nebo ponořením a nechá se několik minut působit. Poté se spláchne vodou nebo setře suchým či mokrým hadrem. Zvýšením tlaku a teploty se výrazně zvyšuje účinnost.

## TECHNICKÁ DATA:

skupenství	kapalné
pH (20 °C)	11-12
bod tání/tuhnutí	0 °C
hořlavost	nehořlavé
barva	bezbarvá
UFI	1T90-H06Q-Q00U-7NQM

## NEBEZPEČÍ



## UPOZORNĚNÍ:

**Standardní věty nebezpečnosti:** H318-Způsobuje vážné poškození očí. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P260-Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry. P280-Používejte ochranné brýle/obličejový štít/ochranné rukavice. P301+P330+P331-**PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 **PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte lékaře.

## LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +30 °C.

200 l sud, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 114.